



Problemlösungen mit Autobag[®]

Pulsotronic hält Autobag-Systeme für einzige Alternative bei flexibler Verpackung hochwertiger Produkte

Kunde	: Pulsotronic GmbH
Produkt(e)	: Sensoren
Maschine(n)	: AB180 /145, PI412

Die Problematik

Die Firma Pulsotronic entwickelt, produziert und vertreibt kundenspezifische Sensortechnik für die Industrie und den Automobilbau. Darüber hinaus gehören Produkte der Bildverarbeitung zum Portfolio. Die Verpackung erfolgte in der Vergangenheit manuell. Etiketten wurden extra verklebt. Mit der Verdreifachung der Produktion Anfang 2000 entstanden enorme Kapazitätsprobleme im Verpackungsprozess.

Die Problemlösung mit Autobag[®]

Der Verpackungsprozess wurde analysiert und der Einsatz von Verpackungsmaschinen AB 180 und AB 145 mit softwareseitiger Anbindung an das Warenwirtschaftssystem vorgeschlagen. Das Unternehmen orderte vier Maschinen mit Drucker.

Das Ergebnis

Die „Autobag[®]-Lösung,, erhöhte nicht nur die Produktivität der Verpackung sondern gewährleistet durch Anbindung an die interne Software des Unternehmens eine hohe Flexibilität beim Wechsel der zu verpackenden Produkte und effektivere logistische Bearbeitung. Mittels integriertem Drucker werden nun das Original-Logo, Barcode und andere Kennzeichnungen direkt auf den Beutel gedruckt. Die spezifisch für Pulsotronic gefertigten Beutel auf Rolle sichern nun eine angemessene Verpackung für die hoch innovativen Produkte. Der Vertriebsleiter Wolfram Klein erklärt: „Wir sind mit dem Einsatz der Maschinen und dem Service von Autobag rundum zufrieden. Nach unseren umfangreichen Recherchen sind die Maschinen und Beutel von Autobag die einzigste Alternative für unsere hohen Forderungen an eine flexible Verpackung unsere Produkte.“

Foto



Autobag, EXCEL und Precision sind eingetragene Warenzeichen von Automated Packaging Systems Deutschland
Böttgerstraße 2, D-38122 Braunschweig, kostenlose Infoline: 0800 – 526 526 0
© Copyright 2008 Automated Packaging Systems Deutschland - Januar 2008

FALLBEISPIELE – CASE STUDIES

maschinen

beutel

service

s y s t e m b o n u s